


1. Software wählen

Verfügbar für Windows-PCs, Macs, iPads, iPhones, Chromebooks sowie Android-Tablets und -Smartphones.


OPTION 1: COACH 7 LIZENZ



Wählen Sie Ihre Coach 7 Lizenz

Art.-Nr. 8001100	Art.-Nr. 8001238	Art.-Nr. 8001096	Art.-Nr. 8001098
Lizenz für:	Lizenz für:	Lizenz für:	Lizenz nur für Schulen:
• 1 Gerät	• 5 Geräte	• Unbegrenzte Anzahl Geräte	• Unbegrenzte Anzahl Geräte
• 5 Jahre	• 5 Jahre	• 5 Jahre	• 5 Jahre

OPTION 2: COACH 7 LITE FREEWARE



2. Sensortyp wählen*

OPTION 1: KABELGEBUNDENE SENSOREN




- Hohe Abtastrate: bis zu 1 MHz
- Kostengünstig
- Interface/Datenlogger erforderlich

Interface oder Datenlogger auswählen
VinciLab 2, WiLab, oder CLab



VINCILAB 2	WILAB	CLAB
• Eigenständig nutzbar mit Touchdisplay	• 2 Sensoreingänge	• 3 Sensoreingänge
• 4 Sensoreingänge	• Abtastrate:	• Abtastrate: bis zu 100 kHz
• Hohe Abtastrate:	✓ bis zu 100 kHz über USB	• Kann verbunden werden mit:
✓ bis zu 1 MHz über USB	✓ bis zu 40 kHz über Bluetooth	✓ PCs und Macs über USB
✓ bis zu 1 MHz über WLAN	• Kann verbunden werden mit:	✓ Casio-Grafikrechner über Kabel
• Kann als Interface verwendet werden für:	✓ PCs und Macs über USB	
✓ PCs und Macs über USB oder WLAN	✓ Chromebooks, iPads, iPhones sowie Android-Tablets und -Smartphones über Bluetooth	
✓ Chromebooks, iPads, iPhones sowie Android-Tablets und -Smartphones über WLAN		
• Coach 7 App für Datenerfassung, grafische Darstellung und Analyse vorinstalliert		

OPTION 2: KABELLOSE SENSOREN



- Direkte Messung – kein Interface erforderlich
- Verbindung über Bluetooth oder USB
- Integriertes Digitaldisplay zeigt Messwert und Batteriestand an
- Abtastrate: bis zu 100 Hz über Bluetooth oder bis zu 1000 Hz über USB
- Kompatibel mit Windows-PCs, Macs, iPads, iPhones, Chromebooks mit min. BLE 4.2, Android-Tablets und -Smartphones sowie VinciLab 2

* Mehrere kabelgebundene Sensoren oder mehrere kabellose Sensoren können in einer Messung verwendet werden. Kabelgebundene und kabellose Sensoren können jedoch nicht gemeinsam in einer Messung verwendet werden.